

Link do produktu: <https://sklep.krawpol.eu/zestaw-blokad-rozrzadu-vag-18-20-fsi-tfsi-p-3002.html>

## Zestaw blokad rozrzędu VAG 1.8 , 2.0 FSI, TFSI

Cena	<b>1 270,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>31827462</b>

### Opis produktu

do sprawdzania i ustawiania faz rozrzędu silnik nadaje się do silników VAG 1.8 / 2.0 I z kodem silnika BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CGYA, CHHA, CHHB, CJBA, CJEB, CJK, CJKB, CJS, CJSB, CNCD, CPLA, CPSA montowane np. w Audi A4 / A5 (od 2008) / A6 (od 2012) Zawartość zestawu: blokada do wału korbowego, do stosowania jak OEM T10355 element dociskowy do wału korbowego, do stosowania jak OEM T10368 element dociskowy do wału korbowego, do stosowania jak OEM T10354 trzpień blokujący do wałka rozrzędu (4x), do stosowania jak OEM T40196 klamra blokująca do napinacza łańcucha- (2x), do stosowania jak OEM T40267 narzędzia blokujące do koła łańcuchowego (2x), do stosowania jak OEM T40271, T20208 narzędzie do zaworu wałków rozrzędu, do stosowania jak OEM T10352 narzędzie do zaworu wałków rozrzędu, do stosowania jak OEM T10352/1 narzędzie do zaworu wałków rozrzędu, do stosowania jak OEM T10352/2 trzpień blokujący do napinacza, do stosowania jak OEM T10060A trzpień blokujący do napinacza (2x), do stosowania jak OEM T40011 trzpień blokujący do pompy oleju, do stosowania jak OEM T40265 Dane techniczne Masa brutto 3590 g Zastosowanie jak OEM1 T10355 | T10368 | T40196 | T40267 | T40271 | T20208 | T10352 | T10352/1 | T10352/2 | T10354 | T10060A | T40265 | T40011 | T10170 Audi Zastosowanie jak OEM2 T10355 | T10368 | T40196 | T40267 | T40271 | T20208 | T10352 | T10352/1 | T10352/2 | T10354 | T10060A | T40265 | T40011 | T10170 Seat Zastosowanie jak OEM3 T10355 | T10368 | T40196 | T40267 | T40271 | T20208 | T10352 | T10352/1 | T10352/2 | T10354 | T10060A | T40265 | T40011 | T10170 Skoda Zastosowanie jak OEM4 T10355 | T10368 | T40196 | T40267 | T40271 | T20208 | T10352 | T10352/1 | T10352/2 | T10354 | T10060A | T40265 | T40011 | T10170 Volkswagen